










**Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych
w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie**

Informacja o stanie jakości wody w nieckach basenowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jaki powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015 poz.2016))			
Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Wanna hydromasażu
Ocena parametrów mikrobiologicznych			
Data wykonania ostatnich badań	26.10.2021r.	02.11.2021r.	02.11.2021r.
Ocena parametrów fizykochemicznych			
Data wykonania ostatnich badań	26.10.2021r.	02.11.2021r.	02.11.2021r.
Parametry odbiegające od wymagań	Bez uwag	Bez uwag	Bez uwag
Podejmowane działania	BRAK		
<u>Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny</u>			
W decyzji zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni za okres od 01.06.2019r. do 31.12.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie stwierdził, że: „Eksploatacja pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni”.			

	Woda w normie
	Woda warunkowo w normie
	Woda nie spełnia norm