










**Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych  
w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie**

<b>Informacja o stanie jakości wody w nieckach basenowych</b> (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jaki powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015 poz.2016))			
<b>Obieg</b>	<b>Basen sportowy</b>	<b>Basen rekreacyjny</b>	<b>Wanna hydromasażu</b>
<b>Ocena parametrów mikrobiologicznych</b>			
<b>Data wykonania ostatnich badań</b>	<b>28.09.2021r.</b>	<b>04.10.2021r.</b>	<b>04.10.2021r.</b>
<b>Ocena parametrów fizykochemicznych</b>			
<b>Data wykonania ostatnich badań</b>	<b>28.09.2021r.</b>	<b>04.10.2021r.</b>	<b>04.10.2021r.</b>
<b>Parametry odbiegające od wymagań</b>	<b>Bez uwag</b>	<b>Bez uwag</b>	<b>Bez uwag</b>
<b>Podejmowane działania</b>	<b>BRAK</b>		
<b><u>Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny</u></b>			
W decyzji zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni za okres od 01.06.2019r. do 31.12.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie stwierdził, że: „Eksploatacja pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni”.			

	Woda w normie
	Woda warunkowo w normie
	Woda nie spełnia norm