







# Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie

## **Informacja o stanie jakości wody w nieckach basenowych**




(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jaki powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015 poz.2016))

Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Wanna hydromasażu
<b>Ocena parametrów mikrobiologicznych</b>			
<b>Data wykonania ostatnich badań</b>	<b>14.05.2019r.</b>	<b>14.05.2019r.</b>	<b>14.05.2019r.</b>
<b>Ocena parametrów fizykochemicznych</b>			
<b>Data wykonania ostatnich badań</b>	<b>14.05.2019r.</b>	<b>14.05.2019r.</b>	<b>14.05.2019r.</b>
<b>Parametry odbiegające od wymagań</b>	Bakterie Legionella (20jtk) w miejscu wprowadzenia wody do niecki basenowej. W niecce basenowej bakterii brak.	Bakterie Legionella (23jtk) w miejscu wprowadzenia wody do niecki basenowej. W niecce basenowej bakterii brak.	Bez uwag
<b>Podjęte działania</b>	Dezynfekcja instalacji obiegów wody dostarczanej do niecek basenowych. Przekazanie próbek do badań.		

### Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

W decyzji zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni za okres od 01.06.2017r. do 31.05.2018r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie stwierdził, że:

„Eksploatacja pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni”.

	Woda w normie
	Woda warunkowo w normie
	Woda nie spełnia norm