







**Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych
w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie**

Informacja o stanie jakości wody w nieckach basenowych




(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jaki powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015 poz.2016))

| Obieg | Basen sportowy | Basen rekreacyjny | Wanna hydromasażu |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ocena parametrów mikrobiologicznych |  |  |  |
| Data wykonania ostatnich badań | 19.04.2019r. | 19.04.2019r. | 19.04.2019r. |
| Ocena parametrów fizykochemicznych |  |  |  |
| Data wykonania ostatnich badań | 19.04.2019r. | 19.04.2019r. | 19.04.2019r. |
| Parametry odbiegające od wymagań | | | |
| Podjęmowane działania | | | |

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

W decyzji zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni za okres od 01.06.2017r. do 31.05.2018r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie stwierdził, że:

„Eksploatacja pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni”.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Woda w normie |
|  | Woda warunkowo w normie |
|  | Woda nie spełnia norm |