








**Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych
w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie**

Informacja o stanie jakości wody w nieckach basenowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jaki powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015 poz.2016))			
Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Wanna hydromasażu
Ocena parametrów mikrobiologicznych			NIECZYNNA
Data wykonania ostatnich badań	24.02.2021r.	01.03.2021r.	BRAK
Ocena parametrów fizykochemicznych			BRAK
Data wykonania ostatnich badań	24.02.2021r.	01.03.2021r.	BRAK
Parametry odbiegające od wymagań	Bez uwag	Bakterie Legionella(86jtk) w miejscu wprowadzenia wody do niecki basenowej. W niecce basenowej bakterii brak.	BRAK
Podejmowane działania	Dezynfekcja instalacji obiegów wody dostarczanej do niecek basenowych. Przekazanie próbek do badań.		
<p align="center"><u>Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny</u></p> <p>W decyzji zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni za okres od 01.06.2019r. do 31.12.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie stwierdził, że: „Eksploatacja pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni”.</p>			

	Woda w normie
	Woda warunkowo w normie
	Woda nie spełnia norm