







Komunikat o stanie jakości wody w nieckach basenowych w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie

Informacja o stanie jakości wody w nieckach basenowych




(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jaki powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015 poz.2016))

Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Wanna hydromasażu
Ocena parametrów mikrobiologicznych			
Data wykonania ostatnich badań	16.10.2019r.	16.10.2019r.	16.10.2019r.
Ocena parametrów fizykochemicznych			
Data wykonania ostatnich badań	16.10.2019r.	16.10.2019r.	16.10.2019r.
Parametry odbiegające od wymagań	Bakterie Legionella (160jtk) w miejscu wprowadzenia wody do niecki basenowej. W niecce basenowej bakterii brak.	Bakterie Legionella (86jtk) w miejscu wprowadzenia wody do niecki basenowej. W niecce basenowej bakterii brak.	Bez uwag
Podjęte działania	Dezynfekcja instalacji obiegów wody dostarczanej do niecek basenowych. Przekazanie próbek do badań.		

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

W decyzji zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni za okres od 01.06.2018r. do 31.05.2019r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie stwierdził, że:

„Eksploatacja pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni”.

	Woda w normie
	Woda warunkowo w normie
	Woda nie spełnia norm